

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Lp.	Marka pojazdu	Nr wewn.	Nr vin	Rok prod.	Przebieg	cena wyw.	uwagi
1.	Daewoo Espero	1583	KLAJF19VB224336	1997	261 807	1 800,00	
2.	Daewoo Espero	2300	KLAJF19V1VB221600	1997	115 059	2 000,00	
3.	Daewoo Espero	2306	KLAJF19VB221188	1997	226 046	1 900,00	
6.	Fiat Brava 1,6	1608	ZFA18200004767345	1998	343 247	4 000,00	
7.	Fiat Brava 1,6	2511	ZFA18200004770294	1998	255 512	4 500,00	
8.	Fiat CC	1526	ZFA14000000668124	1995	128 785	2 000,00	
9.	Fiat CC	2307	ZFA17000000743303	1996	182 324	2 600,00	
10.	Fiat Tempra 1,6	2100	ZFA15900007620325	1994	220 384	2 000,00	
11.	Fiat Uno 1,4	1533	ZFA14600004904428	1996	147 594	2 000,00	
12.	Ford Mondeo	1584	WF0AXXGBBAWT47420	1998	477 191	5 000,00	
13.	Ford Mondeo	1585	WF0XXGBBFTWT48799	1998	560 956	5 000,00	
14.	Ford Transit	1554	WV0LXXGGVLC91549	1997	150 620	800,00	
15.	Land Rover Defender	1471	SALLDHNV8MA942591	1994	184 311	10 500,00	uszkodzony
16.	Lublin II	1607	SUL338412W0035528	1998	72 765	10 000,00	
17.	Opel Astra II Kombi	2280	W0LOTGF355G01723	2004	120 179	2 000,00	uszkodzony
18.	Polonez 1,5	1396	SUPB01ABF00594678	1993	219 285	300,00	uszkodzony
19.	Polonez 1,6 GLI	1511	SUPB01CEHSW786961	1995	185 134	850,00	
20.	Polonez 1,6 GLI	1515	SUPB01CEHSW786095	1995	213 291	750,00	
21.	Polonez 1,6 GLI	1518	SUPB01CEHSW789203	1995	277 625	950,00	
22.	Polonez 1,6 GLI	1522	SUPB01CEHSW794985	1995	215 694	850,00	
23.	Polonez 1,6 GLI	1531	SUPB06CEJTN044496	1996	96 513	1 500,00	
24.	Polonez 1,6 GLI	1532	SUPB01CEHTW857638	1996	247 942	900,00	
25.	Polonez 1,6 GLI	1538	SUPB01CEHVW883327	1997	199 285	550,00	
26.	Polonez 1,6 GLI	1541	SUPB01CEHVW883377	1997	218 514	1 000,00	
27.	Polonez 1,6 GLI	1544	SUPB01CEHVW103131	1997	194 192	1 050,00	
28.	Polonez 1,6 GLI	1547	SUPB01CEHVW116832	1997	396 464	900,00	
29.	Polonez 1,6 GLI	1548	SUPB01CEHVW124020	1997	227 777	1 000,00	
30.	Polonez 1,6 GLI	1549	SUPB01CEHVW116745	1997	169 498	1 150,00	
31.	Polonez 1,6 GLI	1559	SUPB01CEHTW128437	1997	76 185	400,00	uszkodzony
32.	Polonez 1,6 GLI	1560	SUPB01CEHVW128908	1997	270 374	950,00	
33.	Polonez 1,6 GLI	1561	SUPB01CEHVW129659	1997	205 748	850,00	
34.	Polonez 1,6 GLI	1563	SUPB01CEHVW130246	1997	274 906	1 100,00	
35.	Polonez 1,6 GLI	1564	SUPB01CEHVW129472	1997	263 440	950,00	
36.	Polonez 1,6 GLI	1565	SUPB01CEHVW130225	1997	269 175	900,00	
37.	Polonez 1,6 GLI	1566	SUPB01CEHVW110949	1997	261 227	900,00	
38.	Polonez 1,6 GLI	1567	SUPB01CEHVW123998	1997	163 380	1 350,00	
39.	Polonez 1,6 GLI	1570	SUPB01CEHVW120595	1997	179 938	1 350,00	
40.	Polonez 1,6 GLI	1571	SUPB01CEHVW114392	1997	166 890	1 400,00	
41.	Polonez 1,6 GLI	1573	SUPB01CEHVW121586	1997	179 953	1 200,00	
42.	Polonez 1,6 GLI	1575	SUPB01CEHVW123681	1997	226 562	1 300,00	
43.	Polonez Truck	1579	SUPB04CEJVN054927	1997	147 841	1 800,00	
44.	Polonez 1,6 GLI	1586	SUPB01CEHWW130922	1998	210 095	1 150,00	
45.	Polonez 1,6 GLI	1587	SUPB01CEHWW152787	1998	200 338	1 100,00	
46.	Polonez 1,6 GLI	1588	SUPB01CEHWW152797	1998	146 230	1 300,00	
47.	Polonez 1,6 GLI	1589	SUPB01CEHVW155076	1998	153 938	1 250,00	
48.	Polonez 1,6 GSI	1591	SUPB01CEHWW155068	1998	167 286	1 250,00	
49.	Polonez 1,6 GLI	1592	SUPB01CEHWW152606	1998	220 879	1 100,00	
50.	Polonez 1,6 GLI	1593	SUPB01CEHWW151757	1998	170 968	1 400,00	
51.	Polonez 1,6 GLI	1597	SUPB01CEHWW152817	1998	226 569	1 100,00	
52.	Polonez 1,6 GLI	1598	SUPB01CEHWW130694	1998	230 428	350,00	uszkodzony
53.	Polonez 1,6 GLI	1599	SUPB01CEHWW152733	1998	243 156	1 000,00	
54.	Polonez 1,6 GLI	1602	SUPB01CEHWW152773	1998	233 685	400,00	uszkodzony

55.	Polonez 1,6 GLI	1603	SUPB01CEHWW156221	1998	224 262	1 100,00	
56.	Polonez 1,6 GLI	1606	SUPB01CEHWW121227	1998	163 009	1 400,00	
57.	Polonez 1,6 GSI	1609	SUPB01CEHWW158485	1998	185 771	1 250,00	
58.	Polonez 1,6 GLI	1723	SUPB01CEHSW787293	1995	213 291	850,00	
59.	Polonez Truck	1725	SUPB06CEJTN044341	1996	158 350	1 200,00	
60.	Polonez 1,6 GLI	1726	SUPB01CEHTW858126	1996	244 835	850,00	
61.	Polonez 1,6 GLI	1728	SUPB01CEHTW859551	1996	286 251	850,00	
62.	Polonez 1,6 GLI	1729	SUPB01CEHTW859592	1996	257 152	850,00	
63.	Polonez 1,6 GLI	1731	SUPB01CEHTW857860	1996	223 657	850,00	
64.	Polonez 1,6 GLI	1732	SUPB01CEHTW859764	1996	216 324	850,00	
65.	Polonez 1,6 GLI	1737	SUPB01CEHVW885525	1997	214 590	1 350,00	
66.	Polonez 1,6 GLI	1739	SUPB01CEHVW888631	1997	191 597	1 350,00	
67.	Polonez 1,6 GLI	1741	SUPB01CEHVW889118	1997	154 102	1 350,00	
68.	Polonez 1,6 GLI	1742	SUPB01CEHVW103123	1997	231 108	1 100,00	
69.	Polonez 1,6GLI	1743	SUPB01CEHVW887780	1997	159 108	1 350,00	
70.	Polonez 1,6 GLI	1744	SUPB01CEHVW102561	1997	244 811	1 200,00	
71.	Polonez 1,6 GLI	1745	SUPB01CEHVW114358	1997	255 332	1 100,00	
72.	Polonez 1,6 GLI	1746	SUPB01CEHVW103125	1997	190 009	1 050,00	
73.	Polonez 1,6 GLI	1747	SUPB01CEHVW103121	1997	214 201	1 150,00	
74.	Polonez 1,6 GLI	1750	SUPB01CEHVW123942	1997	248 394	1 100,00	
75.	Polonez 1,6 GLI	1752	SUPB01CEHVW112518	1997	232 329	1 300,00	
76.	Polonez 1,6 GLI	1754	SUPB01CEHVW890286	1997	220 310	1 100,00	
77.	Polonez 1,6 GLI	1755	SUPB01CEHVW880621	1997	224 992	1 300,00	
78.	Polonez 1,6 GLI	1759	SUPB01CEHWW130925	1998	210 719	1 200,00	
79.	Polonez 1,6 GLI	1760	SUPB01CEHWW152601	1998	212 423	1 400,00	
80.	Polonez 1,6 GLI	1762	SUPBCEHWW156267	1998	207 497	1 200,00	
81.	Polonez 1,6 GLI	1812	SUPB01CEHVW113672	1997	204 749	1 050,00	
82.	Polonez 1,6 GLI	1844	SUPB01CBASW788906	1995	223 340	850,00	
83.	Polonez 1,6 GLI	1845	SUPB01CEHTW858118	1996	166 472	850,00	
84.	Polonez 1,6 GLI	1850	SUPB01CEHVW885492	1997	210 867	1 300,00	
85.	Polonez 1,6 GLI	1851	SUPB01CEHVW116787	1997	289 108	1 100,00	
86.	Polonez 1,6 GLI	1852	SUPB01CEHVW116789	1997	212 277	1 100,00	
87.	Polonez 1,6 GLI	1853	SUPB01CEHVW115152	1997	141 580	1 350,00	
88.	Polonez 1,6 GLI	1854	SUPB01CEHVW114413	1997	233 817	1 000,00	
89.	Polonez 1,6 GLI	1855	SUPB01CEHVW128593	1997	210 504	1 350,00	
90.	Polonez 1,6 GLI	1856	SUPB01CEHVW128639	1997	201 249	900,00	
91.	Polonez 1,6 GLI	1857	SUPB01CEHVW128937	1997	111 992	1 150,00	
92.	Polonez 1,6 GLI	1858	SUPB01CEHVW128580	1997	145 493	900,00	
93.	Polonez 1,6 GLI	1860	SUPB01CEHWW153952	1998	186 410	1 250,00	
94.	Polonez 1,6 GLI	1862	SUPB01CEHWW152690	1998	186 355	1 400,00	
95.	Polonez 1,6 GLI	1863	SUPB01CEHWW156218	1998	165 617	1 400,00	
96.	Polonez 1,6 GLI	1864	SUPB01CEHWW156256	1998	172 785	1 200,00	
97.	Polonez 1,6 GLI	1866	SUPB01CEHVW112664	1997	240 993	850,00	
98.	Polonez 1,6 GLI	1868	SUPB01CEHWW152835	1998	236 837	1 000,00	
99.	Polonez 1,6 GSI	1871	SUPB01CEHWW152710	1998	189 851	1 250,00	
100.	Polonez 1,6 GLI	1873	SUPB01CEHWW153950	1998	270 084	1 200,00	
101.	Polonez 1,6 GLI	1899	SUPB01CEHVW123650	1997	154 464	900,00	
102.	Polonez 1,6 GLI	1901	SUPB01CEHWW152577	1998	194 239	1 100,00	
103.	Polonez 1,6 GLI	1921	SUPB01CEHTW829125	1996	193 939	900,00	
104.	Polonez 1,6 GLI	1922	SUPB01CEHVW116827	1997	207 120	1 150,00	
105.	Polonez 1,6 GLI	1923	SUPB01CEHVW116782	1997	238 152	900,00	
106.	Polonez 1,6 GLI	1925	SUPB01CEHVW116732	1997	130 362	1 150,00	
107.	Polonez 1,6 GLI	1935	SUPB01CEHWW152567	1998	229 094	1 200,00	
108.	Polonez 1,6 GLI	1944	SUPB01CEHSW796686	1995	254 545	900,00	
109.	Polonez 1,6 GLI	1945	SUPB01CEHTW861141	1996	207 734	850,00	
110.	Polonez 1,6 GLI	1954	SUPB01CEHWW158554	1998	270 485	1 200,00	
111.	Polonez 1,6 GSI	1955	SUPB01CEHXW160345	1999	287 420	1 500,00	
112.	Polonez 1,6 GLI	1958	SUPB01CEHXW160318	1999	165 626	1 400,00	
113.	Polonez 1,6 GSI	1959	SUPB01CEHXW160027	1999	287 751	1 400,00	
114.	Polonez 1,6 GLI	1960	SUPB01CEHXW160100	1999	119 256	1 600,00	

115.	Polonez 1,6 GSI	1961	SUPB01CEHXW160140	1999	201 153	910,00	
116.	Polonez 1,6 GLI	1962	SUPB01CEHXW160735	1999	140 027	1 600,00	
117.	Polonez 1,6 GLI	1963	SUPB01CEHXW159990	1999	172 527	1 400,00	
118.	Polonez 1,6 GLI	1964	SUPB01CEHXW158589	1999	161 447	1 600,00	
119.	Polonez 1,6 GSI	1965	SUPB01CEHXW158576	1999	235 614	1 500,00	
120.	Polonez 1,6 GLI	1966	SUPB01CEHXW158576	1999	171 292	1 500,00	
121.	Polonez 1,6GSI	1968	SUPB01CEHXW162525	1999	143 173	1 700,00	
122.	Polonez 1,6 GLI	1970	SUPB01CEHXW162248	1999	243 095	1 500,00	
123.	Polonez 1,6 GLI	1972	SUPB01CEHXW162261	1999	195 871	1 600,00	
124.	Polonez 1,6 GSI	1974	SUPB01CEHXW162510	1999	142 072	1 700,00	
125.	Polonez 1,6 GSI	1981	SUPB01CEHXW167625	1999	118 986	1 600,00	
126.	Polonez 1,6 GSI	1987	SUPB01CEHXW169583	1999	351 064	1 400,00	
127.	Polonez 1,6 GLI	1995	SUPB01CEHXW170593	1999	152 845	1 600,00	
128.	Polonez 1,6 GLI	2000	SUPB01CEHYW173319	2000	251 635	1 900,00	
129.	Polonez 1,6 GLI	2001	SUPB01CEHYW174328	2000	181 996	2 000,00	
130.	Polonez 1,6 GSI	2002	SUPB01CEHYW173462	2000	70 505	2 300,00	
131.	Polonez 1,6 GSI	2003	SUPB01CEHYW173540	2000	94 736	2 100,00	
132.	Polonez 1,6 GSI	2004	SUPB01CEHXW174162	2000	98 261	2 100,00	
133.	Polonez 1,6 GLI	2006	SUPB01CEHYW173585	2000	117 478	2 500,00	
134.	Polonez 1,6 GLI	2008	SUPB01CEHYW174112	2000	46 281	2 800,00	
135.	Polonez 1,6 GSI	2012	SUPB01CEHYW174332	2000	137 252	2 700,00	
136.	Polonez 1,6 GSI	2013	SUPB01CEHYW174345	2000	169 520	2 800,00	
137.	Polonez 1,6 GLI	2015	SUPB01CEHYW174242	2000	153 384	2 800,00	
138.	Polonez 1,6 GSI	2020	SUPB01CEHYW176017	2000	116 773	2 100,00	
139.	Polonez 1,6 GSI	2033	SUPB01CEHYW179326	2000	268 746	1 900,00	
140.	Polonez 1,6 GLI	2034	SUPB01CBHRW647207	1994	186 096	750,00	
141.	Polonez 1,6 GLI	2102	SUPB01CEHSW776523	1995	108 393	800,00	
142.	Polonez 1,6 GSI	2112	SUPB01CEH1W182086	2001	132 415	3 200,00	
143.	Polonez 1,6 GSI	2118	SUPB01CEH2W183043	2002	96 252	3 500,00	
144.	Polonez 1,6 GLI	2175	SUPB01CEHSW792666	1995	153 119	900,00	
145.	Polonez 1,6 GLI	2176	SUPB01CEHSW794825	1995	168 291	900,00	
146.	Polonez 1,6 GLI	2179	SUPB01CEHSW754919	1995	161 583	900,00	
147.	Polonez 1,6 GLI	2181	SUPB01CEHSW793163	1995	191 972	1 000,00	
148.	Polonez 1,6 GLI	2301	SUPB01CEHVW128567	1997	140 433	1 000,00	
149.	Polonez 1,6 GLI	2302	SUPB01CEHVW128345	1995	128 258	1 150,00	
150.	Polonez 1,6 GLI	2305	SUPB01CEHVW112199	1997	140 027	1 200,00	
151.	Polonez 1,6 GLI	2308	SUPB01CEHVW112205	1997	162 632	1 350,00	
152.	Polonez 1,6 GLI	2309	SUPB01CEHVW108684	1997	198 154	1 400,00	
153.	Polonez 1,6 GLI	2310	SUPB01CEHVW115128	1997	178 833	1 400,00	
154.	Polonez 1,6 GLI	2311	SUPB01CEHTW857861	1997	102 181	1 100,00	
155.	Polonez 1,6 GLI	2313	SUPB01CEHVW115070	1997	217 902	1 300,00	
156.	Polonez 1,6 GLI	2314	SUPB01CEHVW115126	1997	182 305	1 300,00	
157.	Polonez 1,6 GLI	2315	SUPB01CEHVW883715	1997	90 765	1 450,00	
158.	Polonez 1,6 GLI	2316	SUPB01CEHVW113700	1997	145 557	1 215,00	
159.	Polonez 1,6 GLI	2317	SUPB01CEHVW110980	1997	226 211	1 000,00	
160.	Polonez 1,6 GLI	2319	SUPB01CEHVW128639	1997	204 264	1 000,00	
161.	Polonez 1,6 GLI	2321	SUPB01CEHVW886386	1997	137 746	1 100,00	
162.	Polonez 1,6 GLI	2323	SUPB01CEHVW128741	1997	125 106	1 050,00	
163.	Polonez 1,6 GLI	2324	SUPB01CEHVW129583	1997	126 386	1 000,00	
164.	Polonez 1,6 GLI	2325	SUPB01CEHVW129583	1997	164 533	1 050,00	
165.	Polonez 1,6 GLI	2326	SUPB01CEHVW113749	1997	126 804	1 350,00	
166.	Polonez 1,6 GLI	2327	SUPB01CEHVW129584	1997	115 213	1 150,00	
167.	Polonez 1,6 GLI	2328	SUPB01CEHVW128681	1997	127 985	1 200,00	
168.	Polonez 1,6 GLI	2329	SUPB01CEHVW128393	1997	136 753	1 150,00	
169.	Polonez 1,6 GLI	2330	SUPB01CEHVW129671	1997	118 059	1 150,00	
170.	Polonez 1,6 GLI	2374	SUPB01CEHW885575	1997	167 040	1 200,00	
171.	Polonez 1,6 GLI	2375	SUPB01CEHVW112804	1997	189 914	1 350,00	
172.	Polonez 1,6 GLI	2377	SUPB01CEHVW128938	1997	137 921	1 150,00	
173.	Polonez 1,6 GLI	2379	SUPB01CEHVW130327	1997	137 055	1 150,00	
174.	Polonez 1,4	2380	SUPB30ELBVW116552	1997	119 367	1 200,00	

175.	Polonez 1,6 GLI	2417	SUPB01CEHVW124091	1997	119 511	1 200,00	
176.	Polonez 1,6 GLI	2436	SUPB01CEHXW170309	1999	212 037	1 700,00	
177.	Polonez 1,6 GLI	2469	SUPB01CEHVW884469	1997	159 435	350,00	uszkodzony
178.	UAZ 469B	1263	268478	1990	143 070	4 500,00	
179.	UAZ 469B	1276	270293	1990	177 392	4 500,00	
180.	UAZ 469B	1890	168446	1988	130 564	3 800,00	
181.	VW Passat 1,8	1360	WVWZZZ31ZPE131327	1993	737 315	1 120,00	uszkodzony
182.	VW Passat 1,8	1398	WVWZZZ31ZPE232334	1993	514 429	3 200,00	
183.	VW Passat 1,8	1835	WVWZZZ31ZPE132091	1992	359 928	2 800,00	
184.	VW T-4	1446	WV2ZZZ70ZPH129751	1993	322 907	2 500,00	
185.	VW T-4	1448	WV2ZZZ70ZPH130125	1993	424 944	1 000,00	uszkodzony
186.	VW T-4	1449	WV2ZZZ70ZPH129174	1993	215 060	2 000,00	
187.	VW Vento 1,8	1362	WVWZZZ1HZPW393040	1993	468 819	2 200,00	
188.	VW Vento 1,8	1392	WVWZZ1HZPW740753	1993	303 117	1 900,00	uszkodzony
189.	VW Vento 1,8	1398	WVWZZZ1HZPW74636	1993	750 120	1 300,00	
190.	VW Vento 1,8	1690	WVWZZZ1HZPW402146	1993	708 718	2 100,00	
191.	VW Vento 1,8	1702	WVWZZZ1HZPW742446	1993	369 249	2 400,00	
192.	VW Vento 1,8	1703	WVWZZZ1HZPW741469	1993	215 935	2 800,00	
193.	VW Vento 1,8	1918	WVWZZZ1HZPW741591	1993	318 885	2 800,00	
194.	VW Vento 1,8	1939	WVWZZZ1HZPW747464	1993	404 544	2 500,00	
195.	VW Vento 1,8	2470	WVWZZZ1HZPW730589	1993	296 540	400,00	uszkodzony
196.	VW Golf 1,8	1384	WVWZZZ1HZPW742440	1993	266 768	2 600,00	uszkodzony
197.	Yamaha XJ 900S	2029	JYA4KM00000106947	2000	56 203	1 800,00	uszkodzony
198.	Żuk A06B	1224	522869	1989	63 748	1 100,00	
199.	Żuk A 06	1284	530836	1990	254 937	1 400,00	
200.	Żuk A07	1636	SUL007111J0503221	1988	137 810	1 000,00	
201.	Żuk A 07	1797	SUL007111L0531819	1990	180 192	1 400,00	

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium tylko i wyłącznie w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanego pojazdu najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie KWP w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 lub na konto depozytowe NBP oddział okręgowy Białystok 25 1010 1049 0008 6613 9120 0000. Przy wpłacaniu wadium należy wskazać konkretny samochód (nr wew.), który będzie przedmiotem licytacji. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia lub przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny co najmniej wywoławczej lub uchyli się od zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do aukcji komisja sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium należytej wysokości.

Pojazdy można oglądać w SO KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8/10 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 14.00, gdzie dnia 10 kwietnia 2009 roku o godz. 11.00 odbędzie się I aukcja w której postąpienie będzie wynosiło minimum 1% ceny wywoławczej ale nie więcej niż wniesione wadium. II aukcja w/w sprzętu odbędzie się w tym samym miejscu dnia 11 maja 2009 roku o godz. 11.00.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji i nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia zbywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.