

## OGŁOSZENIE

**Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zaprasza przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, do złożenia oferty na zakup wszystkich n/w pojazdów stanowiących własność Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wycofanych z eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.05.25.2002 z póź. zm.)**

Lp.	Marka pojazdu	Nr wewn.	Nr vin	Rok prod.	Przebieg	Nr rej.
1.	Polonez 1,6 GLI	1511	SUPB01CEHSW786961	1995	185 134	HPMA 419
2.	Polonez 1,6 GLI	1518	SUPB01CEHSW789203	1995	277 625	BBI H497
3.	Polonez 1,6 GLI	1522	SUPB01CEHSW794985	1995	215 694	MOP 0751
4.	Polonez 1,6 GLI	1532	SUPB01CEHTW857638	1996	247 942	BIAM 203
5.	Polonez 1,6 GLI	1541	SUPB01CEHVW883377	1997	218 514	BI 21964
6.	Polonez 1,6 GLI	1544	SUPB01CEHVW103131	1997	194 192	HPMA 053
7.	Polonez 1,6 GLI	1547	SUPB01CEHVW116832	1997	396 464	MOF 1926
8.	Polonez 1,6 GLI	1548	SUPB01CEHVW124020	1997	227 777	MOF 1929
9.	Polonez 1,6 GLI	1549	SUPB01CEHVW116745	1997	169 498	HPMA152
10.	Polonez 1,6 GLI	1560	SUPB01CEHVW128908	1997	270 374	HPMA 411
11.	Polonez 1,6 GLI	1561	SUPB01CEHVW129659	1997	205 748	MOP 2261
12.	Polonez 1,6 GLI	1563	SUPB01CEHVW130246	1997	274 906	HPMA 058
13.	Polonez 1,6 GLI	1564	SUPB01CEHVW129472	1997	263 440	MOK 1670
14.	Polonez 1,6 GLI	1567	SUPB01CEHVW123998	1997	163 380	BI 3349C
15.	Polonez 1,6 GLI	1570	SUPB01CEHVW120595	1997	179 938	BIAL 834
16.	Polonez 1,6 GLI	1575	SUPB01CEHVW123681	1997	226 562	BSIJ 418
17.	Polonez 1,6 GLI	1586	SUPB01CEHWW130922	1998	210 095	HPMA 151
18.	Polonez 1,6 GLI	1587	SUPB01CEHWW152787	1998	200 338	HPMA 407
19.	Polonez 1,6 GSI	1591	SUPB01CEHWW155068	1998	167 286	HPM A126
20.	Polonez 1,6 GLI	1592	SUPB01CEHWW152606	1998	220 879	HPMA 308
21.	Polonez 1,6 GLI	1597	SUPB01CEHWW152817	1998	226 569	HPMA 292
22.	Polonez 1,6 GLI	1602	SUPB01CEHWW152773	1998	233 685	HPMA 133
23.	Polonez 1,6 GLI	1603	SUPB01CEHWW156221	1998	224 262	HPMA 306
24.	Polonez 1,6 GLI	1723	SUPB01CEHSW787293	1995	213 291	HPMA 342
25.	Polonez 1,6 GLI	1726	SUPB01CEHTW858126	1996	244 835	HPMA 206
26.	Polonez 1,6 GLI	1728	SUPB01CEHTW859551	1996	286 251	HPMA 087
27.	Polonez 1,6 GLI	1729	SUPB01CEHTW859592	1996	257 152	HPMA 067
28.	Polonez 1,6 GLI	1731	SUPB01CEHTW857860	1996	223 657	BIAK 165
29.	Polonez 1,6 GLI	1732	SUPB01CEHTW859764	1996	216 324	BSE A652
30.	Polonez 1,6 GLI	1737	SUPB01CEHVW885525	1997	214 590	BAU G101
31.	Polonez 1,6 GLI	1739	SUPB01CEHVW888631	1997	191 597	BSEC 873
32.	Polonez 1,6 GLI	1741	SUPB01CEHVW889118	1997	154 102	BS 06247
33.	Polonez 1,6 GLI	1742	SUPB01CEHVW103123	1997	231 108	HPMA 062
34.	Polonez 1,6 GLI	1744	SUPB01CEHVW102561	1997	244 811	HPMA 336
35.	Polonez 1,6 GLI	1745	SUPB01CEHVW114358	1997	255 332	HPM A061
36.	Polonez 1,6 GLI	1746	SUPB01CEHVW103125	1997	190 009	HPMA 068
37.	Polonez 1,6 GLI	1747	SUPB01CEHVW103121	1997	214 201	HPMA 028
38.	Polonez 1,6 GLI	1750	SUPB01CEHVW123942	1997	248 394	HPMA 081
39.	Polonez 1,6 GLI	1752	SUPB01CEHVW112518	1997	232 329	BS07138
40.	Polonez 1,6 GLI	1754	SUPB01CEHVW890286	1997	220 310	BS 06147
41.	Polonez 1,6 GLI	1759	SUPB01CEHWW130925	1998	210 719	HPMA 310
42.	Polonez 1,6 GLI	1760	SUPB01CEHWW152601	1998	212 423	HPMA 122
43.	Polonez 1,6 GLI	1762	SUPBCEHWW156267	1998	207 497	HPMA 083
44.	Polonez 1,6 GLI	1812	SUPB01CEHVW113672	1997	204 749	BLO4813
45.	Polonez 1,6 GLI	1844	SUPB01CBASW788906	1995	223 340	HPMA 186

46.	Polonez 1,6 GLI	1845	SUPB01CEHTW858118	1996	166 472	HPM A202
47.	Polonez 1,6 GLI	1850	SUPB01CEHVW885492	1997	210 867	BL 04253
48.	Polonez 1,6 GLI	1851	SUPB01CEHVW116787	1997	289 108	HPMA259
49.	Polonez 1,6 GLI	1852	SUPB01CEHVW116789	1997	212 277	HPMA 211
50.	Polonez 1,6 GLI	1854	SUPB01CEHVW114413	1997	233 817	BLMH 999
51.	Polonez 1,6 GLI	1855	SUPB01CEHVW128593	1997	210 504	BL 19014
52.	Polonez 1,6 GLI	1856	SUPB01CEHVW128639	1997	201 249	BI 4625C
53.	Polonez 1,6 GLI	1857	SUPB01CEHVW128937	1997	111 992	HPMA 020
54.	Polonez 1,6 GLI	1858	SUPB01CEHVW128580	1997	145 493	HPMA 260
55.	Polonez 1,6 GLI	1860	SUPB01CEHWW153952	1998	186 410	HPMA 212
56.	Polonez 1,6 GLI	1862	SUPB01CEHWW152690	1998	186 355	HPMA 264
57.	Polonez 1,6 GLI	1863	SUPB01CEHWW156218	1998	165 617	HPMA 265
58.	Polonez 1,6 GLI	1864	SUPB01CEHWW156256	1998	172 785	HPMA 203
59.	Polonez 1,6 GLI	1866	SUPB01CEHVW112664	1997	240 993	BKLC 821
60.	Polonez 1,6 GLI	1868	SUPB01CEHWW152835	1998	236 837	HPMA 128
61.	Polonez 1,6 GLI	1873	SUPB01CEHWW153950	1998	270 084	HPMA 200
62.	Polonez 1,6 GLI	1899	SUPB01CEHVW123650	1997	154 464	HPMA 436
63.	Polonez 1,6 GLI	1921	SUPB01CEHTW829125	1996	193 939	HPMA 426
64.	Polonez 1,6 GLI	1922	SUPB01CEHVW116827	1997	207 120	HPMA 184
65.	Polonez 1,6 GLI	1923	SUPB01CEHVW116782	1997	238 152	HPMA 100
66.	Polonez 1,6 GLI	1925	SUPB01CEHVW116732	1997	130 362	HPM A056
67.	Polonez 1,6 GLI	1935	SUPB01CEHWW152567	1998	229 094	HPMA 341
68.	Polonez 1,6 GLI	1944	SUPB01CEHSW796686	1995	254 545	HPMA 433
69.	Polonez 1,6 GLI	1945	SUPB01CEHTW861141	1996	207 734	HPMA 414
70.	Polonez 1,6 GLI	1954	SUPB01CEHWW158554	1998	270 485	HPMA 032
71.	Polonez 1,6 GSI	1955	SUPB01CEHXW160345	1999	287 420	HPM A190
72.	Polonez 1,6 GLI	1958	SUPB01CEHXW160318	1999	165 626	HPMA 177
73.	Polonez 1,6 GSI	1959	SUPB01CEHXW160027	1999	287 751	HPM A406
74.	Polonez 1,6 GLI	1972	SUPB01CEHXW162261	1999	195 871	BSU 14AC
75.	Polonez 1,6 GSI	1987	SUPB01CEHXW169583	1999	351 064	HPM A270
76.	Polonez 1,6 GLI	2000	SUPB01CEHYW173319	2000	251 635	HPMA 315
77.	Polonez 1,6 GLI	2001	SUPB01CEHYW174328	2000	181 996	HPMA 027
78.	Polonez 1,6 GSI	2003	SUPB01CEHYW173540	2000	94 736	HPM A360
79.	Polonez 1,6 GSI	2020	SUPB01CEHYW176017	2000	116 773	HPM A335
80.	Polonez 1,6 GSI	2033	SUPB01CEHYW179326	2000	268 746	HPM A436
81.	Polonez 1,6 GSI	2118	SUPB01CEH2W183043	2002	96 252	HPM A039
82.	Polonez 1,6 GLI	2175	SUPB01CEHSW792666	1995	153 119	BI 20321
83.	Polonez 1,6 GLI	2179	SUPB01CEHSW754919	1995	161 583	BSEA 918
84.	Polonez 1,6 GLI	2181	SUPB01CEHSW793163	1995	191 972	BSIF 185
85.	Polonez 1,6 GLI	2301	SUPB01CEHVW128567	1997	140 433	HPMA 038
86.	Polonez 1,6 GLI	2302	SUPB01CEHVW128345	1995	128 258	HPMA101
87.	Polonez 1,6 GLI	2310	SUPB01CEHVW115128	1997	178 833	BSUL315
88.	Polonez 1,6 GLI	2311	SUPB01CEHTW857861	1997	102 181	BIAL 330
89.	Polonez 1,6 GLI	2313	SUPB01CEHVW115070	1997	217 902	BHAH 036
90.	Polonez 1,6 GLI	2314	SUPB01CEHVW115126	1997	182 305	BIAN 076
91.	Polonez 1,6 GLI	2315	SUPB01CEHVW883715	1997	90 765	BSU L213
92.	Polonez 1,6 GLI	2319	SUPB01CEHVW888804	1997	204 264	BIAM 052
93.	Polonez 1,6 GLI	2321	SUPB01CEHVW886386	1997	137 746	BZAK 134
94.	Polonez 1,6 GLI	2323	SUPB01CEHVW128741	1997	125 106	HPMA 329
95.	Polonez 1,6 GLI	2324	SUPB01CEHVW129583	1997	126 386	HPMA 322
96.	Polonez 1,6 GLI	2325	SUPB01CEHVW129583	1997	164 533	HPMA 324
97.	Polonez 1,6 GLI	2326	SUPB01CEHVW113749	1997	126 804	BI 17328
98.	Polonez 1,6 GLI	2327	SUPB01CEHVW129584	1997	115 213	HPMA 330
99.	Polonez 1,6 GLI	2328	SUPB01CEHVW128681	1997	127 985	HPMA 325
100.	Polonez 1,6 GLI	2329	SUPB01CEHVW128393	1997	136 753	HPM A326

101.	Polonez 1,6 GLI	2330	SUPB01CEHVW129671	1997	118 059	HPMA 327
102.	Polonez 1,6 GLI	2374	SUPB01CEHW885575	1997	167 040	BSIH 347
103.	Polonez 1,6 GLI	2375	SUPB01CEHVW112804	1997	189 914	BI 16467
104.	Polonez 1,6 GLI	2377	SUPB01CEHVW128938	1997	137 921	HPMA 089
105.	Polonez 1,6 GLI	2379	SUPB01CEHVW130327	1997	137 055	HPM A442
106.	Polonez 1,6 GLI	2417	SUPB01CEHVW124091	1997	119 511	BI 19064
107.	Polonez 1,6 GLI	2424	SUPB01CEHXW160066	1999	128 185	HPMA 465
108.	VW Vento 1,8	1362	WVWZZZ1HZPW393040	1993	468 819	HPMA 044

**W/w pojazdy można oglądać w Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ul. Hajnowska 8 w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku do dnia 22.06.2009 roku.**

**Ofertę o następującej treści:**

*Pieczęć nagłówkowa przedsiębiorcy*

*Składam ofertę kupna 108 pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymienionych w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, za łączną kwotę .....zł brutto.*

*Jednocześnie oświadczam:*

- stan techniczny pojazdów oraz ich ukompletowanie jest mi znane i nie wnoszę zastrzeżeń.
- moja oferta jest ważna do 11.07.2009 roku.

*W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się wpłacić oferowaną kwotę zbywcy pojazdów w terminie 7 dni od daty złożenia oferty, odebrać zakupione pojazdy do dnia 04.07.2009 roku.*

*Podpis uprawnionej osoby*

**Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.06.2009 roku do godziny 13.55 do sekretariatu Wydziału transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8.**

**Do oferty należy dołączyć kserokopię decyzji uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania bądź demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.**

**W dniu 22.06.2009 roku o godzinie 14.00 w Wydziale Transportu KWP odbędzie się publiczne otwarcie złożonych ofert.**

**Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z oferowaną najwyższą kwotą.**

**Przedsiębiorca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wpłacenia zaofertowanej kwoty w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.**

**Wszystkie zakupione pojazdy winny być odebrane do dnia 04.07.2009 roku.**

**Po dokonaniu zapłaty, pojazdy będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 z Wydziału Transportu KWP.**

**W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty, pojazdy nabywa kolejny podmiot oferujący najwyższą kwotę.**