

zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przedstawia zbędny sprzęt transportowy:

lp.	marka, typ	nr wewn.	nr vin	rok prod.	przebieg	uwagi
1.	Fiat Bravo	2729	ZFA19800004199375	2009	205691	niesprawny
2.	Fiat Stillo	2456	ZFA19200000649672	2006	185854	niesprawny
3.	Fiat Ducato	2744	ZFA25000001625101	2009	220368	niesprawny
4.	Fiat Ducato	2747	ZFA25000001624103	2009	265769	niesprawny
5.	Fiat Ducato	2785	ZFA25000001648517	2009	204233	niesprawny
6.	Fiat Ducato	2794	ZFA25000001639736	2009	312348	niesprawny
7.	Kia Cee'd	2608	U5YFF52529L086114	2008	270878	niesprawny
8.	Kia Cee'd	2713	U5YFF24529L163041	2009	227213	niesprawny
9.	Kia Sorento	2646	KNAJC524595879113	2008	249185	niesprawny
10.	Kia Sorento	2648	KNAJC524585827358	2008	231576	niesprawny
11.	Opel Astra	2224	W0L0TGF485G008538	2004	340070	niesprawny
12.	Opel Astra	2249	W0L0TGF485G009799	2004	304348	niesprawny
13.	Opel Astra	2284	W0L0TGF355G017238	2004	284840	niesprawny
14.	Opel Astra	2350	W0L0TGF486G001006	2005	214878	niesprawny
15.	Opel Vectra	2477	W0L0ZCF6981034465	2007	328153	niesprawny
16.	Peugeot 307	2385	VF33CNFUL84382989	2005	109511	niesprawny
17.	Renault Trafic	2769	VF1FLBVB69V341751	2009	266112	niesprawny
18.	VW Golf	2163	WVWZZZ1J23W305789	2002	248208	niesprawny
19.	VW T – 4	2053	WV1ZZZ70Z1X101253	2001	290668	niesprawny
20.	VW T – 4	2140	WV1ZZZ70Z3X043121	2001	302768	niesprawny
21.	Toyota Avensis	2510	SB1BA56L40E083489	2007	273157	niesprawny
22.	BMW R 1200RT	2495	WB10368048ZV45122	2007	46657	rozbity