

Arkusz1

zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przedstawia zbędny sprzęt transportowy:

lp.	marka, typ	nr wew.	rok. prod.	nr vin	przebieg (km)	uwagi
1.	Fiat Ducato	2693	2009	ZFA25000001592762	363938	niesprawny
2.	Fiat Ducato	2789	2009	ZFA25000001648237	214235	niesprawny
3.	Fiat Ducato	2830	2009	ZFA25000001643270	262304	niesprawny
4.	Kia Cee'd	2565	2008	U5YFF52529L094267	315009	niesprawny
5.	Kia Cee'd	2574	2008	U5YFF52529L085019	262306	niesprawny
6.	Kia Cee'd	2590	2008	U5YFF52529L084386	248283	niesprawny
7.	Kia Cee'd	2593	2008	U5YFF52529L084410	242716	niesprawny
8.	Kia Cee'd	2614	2008	U5YFF52529L088361	200264	niesprawny
9.	Opel Astra	2245	2004	W0L0TGF485G008354	309556	niesprawny
10.	Opel Astra	2267	2004	W0L0TGF355G013794	242328	niesprawny
11.	Renault Trafic	2767	2009	VF1FLBVB69V241749	359171	niesprawny
13.	Skoda Superb	2969	2007	TMBCT63V089010511	476639	niesprawny
14.	Skoda Yeti	2996	2014	TMBJJ45L1F6032747	103202	po kolizji
15.	Toyota Corolla	3110	2007	NMTEA16R20R106606	197728	po kolizji
16.	Yamaha 250SR	2095	2001	VTL21LS001A060322	5663	niesprawny

UWAGA:

wszystkie pojazdy są zdemontowane i nie nadają się do bezpośredniego użytkowania