

Arkusz1

zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przedstawia zbędny sprzęt transportowy:

lp.	marka, typ	nr wewn.	rok prod.	nr vin	przebieg	uwagi
1.	Fiat Bravo	2544	2008	ZFA19800004194281	257392	niesprawny
2.	Fiat Ducato	2736	2009	ZFA25000001626728	293904	niesprawny
3.	Fiat Ducato	2745	2009	ZFA25000001626111	331459	niesprawny
4.	Fiat Ducato	2788	2009	ZFA25000001648733	297151	niesprawny
5.	Kia Cee'd	2564	2008	U5YFF52529L086180	255432	niesprawny
6.	Kia Cee'd	2579	2008	U5YFF52529L084982	226270	niesprawny
7.	Kia Cee'd	2583	2008	U5YFF52529L085032	349562	niesprawny
8.	Kia Cee'd	2604	2008	U5YFF52529L085468	278928	niesprawny
9.	Kia Cee'd	2605	2008	U5YFF52529L084394	250334	niesprawny
10.	Kia Cee'd	2670	2008	U5YFF52529L087209	338973	niesprawny
11.	Kia Cee'd	2675	2008	U5YFF52529L087318	119637	niesprawny
12.	Land Rover Freelander	2203	2003	SALLNABE23A272862	224912	niesprawny
13.	Mercedes Sprinter	2917	2012	WDB9066331S662152	116273	po kolizji
14.	Mercedes Sprinter	2935	2012	WDB9066331S661678	189438	po kolizji
15.	Peugeot 307	2394	2005	VF33CNFUL84382997	257785	niesprawny
16.	Skoda Fabia	3287	2002	TMBPH46Y23X046064	160574	niesprawny
17.	Skoda Octavia	3009	2014	TMBAD7NE9F0126632	423692	niesprawny
18.	Skoda Octavia	3305	2004	TMBJP41U658782760	201330	niesprawny
19.	Skoda Superb	2969	2007	TMBCT63U089010511	476639	niesprawny
20.	VW Passat	2956	2013	WVZZZ3CZEP008015	332555	niesprawny
21.	VW Transporter	2060	2001	WV1ZZZ70Z1X113929	293059	niesprawny

wszystkie pojazdy są zdemonstrowane i nie nadają się do bezpośredniego użytkowania